

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **414** Entry time: **8/4/2019 8:16:36 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	8/4/2019
Turno:	Tarde
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	0
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
Trail:	8/4/2019 8:16:24 PM by Victor Moran // 8/4/2019 8:50:16 PM by Victor Moran // 8/4/2019 8:51:52 PM by Victor Moran // 8/4/2019 8:55:47 PM by Victor Moran //

Seguridad:

- no hay reportes

Ambiente:

- no hay reportes

Operaciones:

- el TR01 (TC02) se movio a sur frente a la columna 7.
- 03:30 p.m se dio arranque a TC02 , CV9001 y CV9002 para prueba y monitoreo de bandas y equipos.
- se reporta que hay rodillos marcados con cinta roja anteriormente que no se han cambiado.
- FE 9001 no se dio arranque ya que hay una falla.
- 05:30 continuacion de relleno silos U1 y U2.
- 08:50 se da secuencia de parade al sistema de relleno carbon.

Operadores en Turno :

- Eliseo Concepcion.
- Victorio Acosta.
- Victor Moran.

Niveles de los Silos de Carbon (metros libre)

08:45 p.m.

U1 - A : 2.50
 U1 - B : 2.00
 U1 - C : 2.40
 U1 - D : 2.00

08:30 p.m

U2 - A : 1.50
 U2 - B : 1.50
 U2 - C : 1.20
 U2 - D : 2.00

Inventario de la Cancha de Carbon :

- hay presencia de vapor en pila sur. frente a columna 18 temperature de 160 grados centigrados.

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash : 0

Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash : 0

Notas:

- confiabilidad realice trabajos en RE01B (fuga de aceite

[Página inicio](#)